

## КОММУТАТОР ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ

С.В. Пустынников

Томский политехнический университет

E-mail: nosov@elti.tpu.ru

Проанализирована работа тиристорного коммутатора для размыкания цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой. Получены расчетные соотношения для напряжения заряда рабочих конденсаторов и времени размыкания при заданных параметрах размыкаемой цепи и тиристорного коммутатора. Результаты расчета подтверждены экспериментально.

В [1] показано, что размыкание цепей постоянного тока с индуктивностью за время  $\Delta t \rightarrow 0$  приводит к изменению потокосцепления индуктивности от начального значения  $\Psi = L \cdot i_0$  до нуля. При этом теоретически в индуктивности возникает импульс перенапряжения  $u_L = \frac{d\Psi}{dt}$  бесконечной величины.

На практике коммутация цепей постоянного тока, содержащих индуктивную нагрузку или имеющих внутреннюю индуктивность – линий электропередач, линий связи, цепей с генераторами и двигателями постоянного тока и т.д., осуществляется при помощи электромеханических устройств – пускателей, контакторов и т.п., имеющих конечное время срабатывания  $\Delta t$ , что сопровождается возникновением дуги на размыкающих контактах, а также перенапряжением на индуктивности, в 5...7 раз превышающем напряжение источника питания.

Автором было разработано устройство для размыкания цепей постоянного тока с внутренней индуктивностью или с индуктивностью в виде сопротивления нагрузки, на основе тиристоров (рис. 1), которое не имеет электромеханических коммутаторов [2].




Рис. 1. Принципиальная схема тиристорного коммутатора

Подключение нагрузки  $L_H$  к источнику постоянной ЭДС  $E$  осуществляется при помощи тиристора VS1, при этом ток течет через нагрузку  $L_H$ , тиристор VS1, и последовательно включенные индуктивно-связанные катушки  $L1$  и  $L2$ , которые имеют согласное включение и одинаковые параметры. Известно, что для отключения тиристора необходимо обеспечить переход тока в нем через нулевое значение, поэтому при отключении нагрузки от источника срабатывает тиристор VS2, который приводит к разряду двух одинаковых конденсаторов  $C1$  и  $C2$ , предварительно заряженных от внешнего источника напряжения (не показан) до одинакового напряжения

через индуктивно-связанные катушки  $L1$  и  $L2$ , включенные при разряде конденсаторов встречно. При этом потокосцепление в катушке индуктивности  $L2$  уменьшается до нуля, и ток в тиристоре VS1 переходит через нулевое значение, что приводит к отключению тиристора VS1 и к размыканию цепи с нагрузкой  $L_H$ . Запасенная в нагрузке энергия шунтируется диодом VD1. Преимуществом данной схемы является то, что на переходный процесс при разряде конденсаторов не оказывают влияние параметры нагрузки  $L_H$ . Очевидно, что параметры конденсаторов  $C1$  и  $C2$ , а также индуктивностей  $L1$  и  $L2$  должны обеспечивать колебательный переходный процесс, который с учетом одинаковых значений разрядных токов в конденсаторах при встречном включении индуктивностей будет описываться дифференциальным уравнением для тока  $i_L$  в тиристоре VS1:

$$L \cdot C \cdot \frac{d^2 i_L}{dt^2} + R \cdot C \cdot \frac{di_L}{dt} + i_L = 0.$$

Здесь  $L = L1 - M$ ;  $C = C1$ ;  $R$  – активное сопротивление каждой из катушек индуктивности;  $M = K \cdot \sqrt{L1 \cdot L2} = K \cdot L1$  – взаимная индуктивность, где  $0 \leq K \leq 1$  – коэффициент связи катушек. Решение данного уравнения согласно классическому методу расчета переходных процессов [3] записывается в виде суммы принужденной и свободной составляющих:

$$i_L = i_{Lnp} + i_{Lcs} = I + A \cdot e^{-\delta t} \cdot \sin(\omega_{cs} \cdot t + \gamma),$$

где  $A$  и  $\gamma$  – постоянные интегрирования,  $\delta$  – коэффициент затухания, а  $\omega_{cs}$  – угловая частота колебаний тока свободной составляющей. Принимаем величины тока в индуктивности и напряжения на емкости до коммутации тиристора VS2:  $i_L(0_-) = I$ ;  $u_C(0_-) = U$ , из характеристического уравнения  $L \cdot C \cdot P^2 + R \cdot C \cdot P + 1 = 0$  определим

$$\delta = -\frac{R}{2 \cdot L}, \quad \omega_{cs} = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C} - \frac{R^2}{4 \cdot L^2}}.$$

Условием колебательного переходного процесса является неравенство  $\frac{1}{L \cdot C} \geq \frac{R^2}{4 \cdot L^2}$ , следовательно для параметров индуктивностей должно выполняться условие  $L \geq \frac{R^2 \cdot C}{4}$ . Напряжение на индуктивности в первый момент времени  $t = 0_+$  после коммутации определим по второму закону Кирхгофа:

$$u_L(0_+) = -u_C(0_-) - i_L(0_-) \cdot R = -U - I \cdot R.$$

